

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad Yalsec Zapur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Yalsec Zapur, Cobán, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0332-43	FECHA:	Agosto 2,024



Foto1: Se evidencia el uso que se le dio a los materiales adquiridos con el programa de remozamiento



Foto 2: Se evidencia las costaneras utilizadas para poder colocar el techo del establecimiento



Foto 3: Se evidencia la desmantelación del anterior techo con el que contaba la escuela



Foto 4: Se evidencia la unión de las costaneras que se utilizaron para cambiar el techo de la escuela




Foto 5: Se evidencia la colocación de las costaneras en la escuela.



Foto 6: Se evidencia el cambio del techo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad Yalsec Zapur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Yalsec Zapur, Cobán, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0332-43	FECHA:	Agosto 2,024



Foto 1: Se evidencia la carga de los materiales para ser traídos al establecimiento.



Foto 2: Se evidencia las costaneras utilizadas para poder colocar el techo del establecimiento



Foto 3: Se evidencia la dismantelación del anterior techo con el que contaba la escuela



Foto 4: Se evidencia la unión de las costaneras que se utilizaron para cambiar el techo de la escuela



Foto 5: Se evidencia la colocación de las costaneras en la escuela.



Foto 6: Se evidencia el cambio del techo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

