



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS FLORES CHITOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES CHITOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0334-43	FECHA:	25/11/2024



de 2024

Foto1: Se culmino la sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzink calibre 26 original. Módulo 1



Foto 2: Se culmino el mantenimiento de estructura de soporte Módulo 1



Foto 3: Se culmino con la sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzink calibre 26 original. Módulo 2



Foto 4: Foto 4: Se culmino con la sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Se culmino con la fabricación de ventana de metal con marco de angular de 1 pulgada, con vidrios transparente.




Foto 6: Se culmino con la fabricación de ventana de metal con marco de angular de 1 pulgada, con vidrios transparente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EORM ALDEA LAS FLORES CHITOC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público