

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COOPERATIVA YALCHACTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA YALCHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0336-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Desmontaje de columnas de madera y nivelacion de area donde se construira el piso para el patio principal.



Foto 2: Desmontaje de laminas de aula principal.



Foto 3: Proceso de soldadura de costaneras, en la comunidad Yalchacti.



Foto 4: Construccion de Puertas de metal a medida en la EORM.




Foto 5: Sustitucion de columnas, costaneras y colocacion de laminas a medida en el corredor del establecimiento.



Foto 6: sustitucion de piso del corredor y desmontaje de puertas y ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

