

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chajsel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0343-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Módulo 1: Inicio del cambio de lámina y colocación de costaneras del aula de la Escuela Oficial Rural Mixta Chajsel.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico en el aula.



Foto 3: Ejecución del cambio de las vigas de madera a costaneras de la cocina.



Foto 4: Cambio de techo de la cocina, colocación de costaneras y cambio de puerta y ventanas



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Colocación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

