



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PNM-ED-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Río Chicoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Río Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0346-43	FECHA:	



Foto 1: se procedió a sacar la infraestructura del techo del establecimiento para proceder a colocar los materiales adquiridos para dicho remozamiento.




Foto 2: se procedió a sacar las puertas que estaban con serios daños para luego colocar los nuevos.



Foto 3: se procedió a colocar los balcones para cada uno de las ventanas que tiene la infraestructura de la escuela.



Foto 4: los canales para la bajada de agua, se procedió a colocarlos con su respectivo pescante.



Foto 5: se procedió a colocar la estructura metálica nueva y el techo respectivo.




Foto 6: se procedió a pintar el interior del establecimiento educativo mostrando un mejor ambiente con un revestimiento respectivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y virtualizar las mismas.

Arnaldo Coc Coc

Arnaldo Coc Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos Yaj Choc

Juan Carlos Yaj Choc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

