



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión II

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Rio Chicoy	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad Rio Chicoy
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0346-43	FECHA	




Foto 1: Se aprecia el entechado culminado para beneficio de la comunidad educativa.



Foto 2: Las puertas colocadas como se tenía programado y así generar confianza y seguridad para la administración educativa.




Foto 3: se puede apreciar las ventanas con sus respectivos balcones.




Foto 4: Los canales con sus respectivos almacenamientos de agua en ambos lados, lo cual genera una salubridad aceptable para los niños y la escuela.



Foto 5: Los sanitarios se mejoraron con respecto al techo lo cual los niños tendrán con mejor infraestructura.



Foto 6: El establecimiento educativo mejora para la atención de los niños en cuanto al ambiente del proceso educativo, aprendizaje y enseñanza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnoldo Coc Cio

Arnoldo Coc Cio

Firma y sello del Presidente de la OPR



Juan Carlos Yel Chuc

Juan Carlos Yel Chuc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

