

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Pacquiul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Pacquiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0357-43	FECHA:	



Foto 1: Iniciando con la colocación de las ventanas



Foto 2: Colocando los primeros ventanales



Foto 3: finalizando con la colocación de las ventanas




Foto 4: Iniciando con la colocación de la primera puerta metálica.




Foto 5: Acá podemos observar las dos puertas metálicas ya puestas.



Foto 6: Aca podemos observar la escuela totalmente finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: 1

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Nueva Pacquiul	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---