



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sawachil II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sawachil II, Coban, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-0360-43	FECHA:	26/08/2024




Foto 1: Cambio de costaneras de madera a metalicas para la estructura del techo.



Foto 2: Cambio de vigas de soporte.



Foto 3: Entechado de lamina nueva.




Foto 4: Finalizacion de entechado.



Foto 5: Proceso de pintado.



Foto 6: Proceso de elaboración de piso nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MuE.P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

