



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                  |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz     | MUNICIPIO:                     | Cobán                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Sawachil II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Sawachil II, Coban, A.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1601-0360-43     | FECHA:                         | 26/08/2024                       |



Foto1: Elaboración de ducha y base de tinaco.




Foto 2: Finalizacion de pintura y entechado.



Foto 3: Colocacion de tinaco, canales y finalizacion de ducha.



Foto 4: Colocacion y reparacion de panel solar.




Foto 5: Colocacion y finalizacion de reparacion de panel solar.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MuE.P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

