

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	COBAN A.V.	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN ISIDRO LAS PACAYAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ISIDRO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0368-43	FECHA:	02/08/2024



Foto1: MOMENTO EN QUE SACARON LA CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: MOMENTO EN QUE DESARMARON LAS COSTANERAS



Foto 3: DURANTE LA LLEGADA DE LAMINAS EN LA ALDEA



Foto 4: MOMENTO EN QUE SACARON LAS VIGAS



Foto 5: ASI QUEDO LA ESCUELA CUANDO SACARON LAS LAMINAS Y LAS COSTANERAS





FOTO 6: INICIO DE INSTALACION DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

