

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	COBAN A.V.	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN ISIDRO LAS PACAYAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ISIDRO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0368-43	FECHA:	02/08/2024



Foto1: FINALIZACION DE INSTALACION DE LAMINAS



Foto 2: INSTALACION DE LAMINAS DEL PATIO



PFoto 3: FINALIZACION DE INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE LA ESCUELA Y DEL PATIO



Foto 4: CANALES DE AGUAS PLUVIALES INSTALADAS




Foto 5: FINALIZACION DE INSTALACION DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES Y MALLA PERIMETRAL




FOTO 6: FINALIZACION DE PINTADA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR , PROYECTO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

