

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAPENS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0369-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: INICIO DE LOS TRABAJOS Y DESMONTAJE DE TECHO



Foto 2: COLOCACION DE ANDAMIOS DE LOS TRABAJADORES



Foto 3: VISTA DE LAS HILADAS DE BLOCK



Foto 4: AVANCES DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE BLOCK



Foto 5: VISTA DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS



Foto 6: REFORZAMIENTO DE PARALES Y SOLERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Cesar Sagui Paay

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

