

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CAMELIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0387-43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024



Foto 1: Desmontaje de madera por estructura de metal y cubierta de lamina. Así mismo se aplicara pintura en el interior del establecimiento.



Foto 2: El cambio de estructura y cubierta se realizara por deterioro en estructura de madera



Foto 3: Sustitución de dos puertas de madera por puertas de metal.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera y malla, por balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de piso liso, esto a consecuencia de las grietas y el levantamiento que presenta el piso actual



Foto 6: Aplicación de dos manos de pintura en exterior e interior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

