



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0390-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto1: Se observa el primer día de trabajo del retiro de cubierta de techo del edificio de 4 aulas, dirección y corredor. (06-11-2024).




Foto 2: Se observa el desmantelamiento de estructura de techo del edificio de 4 aulas, dirección y corredor. (07-11-2024).



Foto 3: Se observa el desmantelamiento de estructura y techo del corredor de las 4 aulas y dirección. (09-11-2024).




Foto 4: Se observa el reemplazo de estructura de techo del edificio de 4 aulas y dirección. (11-11-2024).



Foto 5: Se observa la instalación de estructura de techo del edificio de 4 aulas y dirección. (12-11-2024).



Foto 6: Se observa una de las instalaciones de estructura del techo del interior de las aulas. (13-11-2024).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

