



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA CHIMOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-0431-43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: Así dio a inicio en el salon para reuniones para que quedara nivelado el piso en todos los ambientes.



Foto2: Aula 1 avanzando en la colocación.



Foto 3: La dirección casi en su totalidad de colocación.



Foto 4: El salón para reuniones en su totalidad de colocación de piso.




Foto 5 Aplicación de siza aula 1.




Foto 6: Prueba de la iluminación de cableado y focos en el salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

