

Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FINCA PANTUYATE I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANTUYATE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0463-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Cambio de laminas que cubren la escuela, para evitar el deterioro de la infraestructura.



Foto 2: Cambio de vigas de madera por tubos y costaneras de metal para darle mas firmeza a las laminas y así evitar filtraciones de agua.




Foto 3: Colocacion de ventanas para que entre claridad en el aula.



Foto 4: Reparacion de cableados electrico para que halla mejor claridad en las aulas.



Foto 5: Preparacion de mezcla para las fundiciones de pisos dentro de los salones de clases.



Foto 6: Repello de paredes agrietadas para que tenga mas durabilidad la infraestructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

