

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pantuyate I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pantuyate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0463-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Reparación de laminas concluidas para mantener la infraestructura en buen estado y evitar su deterioro.



Foto 2: Finalización de colocación de tubos y costaneras de metal para darle mas estabilidad a las laminas y evitar las filtraciones de agua.




Foto 3: Finalización de puestas de ventanas para que halla mas claridad en el salon de clases



Foto 4: Finalizacion de instalación electrico dentro de las aulas.




Foto 5: Finalización de mantenlmento de pisos dentro de las aulas.




Foto 6: Finalización de repello de paredes agrietadas de la infraestructura para que tenga una mayor durabilidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
EORM ALDEA PANTUYATE I



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

