

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | Cobán              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Balbatzul II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0550-43               | FECHA:                         | 20/06/2024         |



Foto 7: INICIO MURO PERIMETRAL



Foto 8: FINALIZACION DEL MURO FOTO DE AMBOS LADOS



Foto 9: LADO DE LA CARRETERA



Foto 10: LADO DE LA CARRETERA



Foto 11: TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA



Foto 12: MOBILIARIO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

