

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Centro el Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0590-43	FECHA:	viernes 06 de diciembre de 2024



Foto # 1: Sustrucción de canales.



Foto # 2: Sustrucción de canales.



Foto # 3: Sustrucción de balcones.



Foto # 4: Sustrucción de balcones.



Foto # 5: Sustrucción de biodigestor.



Foto # 6: Sustrucción de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

TOMAS TUTTUT

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Centro el Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0590-43	FECHA:	Miércoles 11 de diciembre de 2024




Foto # 1: Sustrucción de caja de lodos para baños.



Foto# 2: Instalación de biodigestor para baños.



Foto # 3: Sustrucción de caja de líquidos para baños.



Foto # 4: Sustrucción de piso ceramico



Foto # 5: Sustrucción de piso ceramico



Foto # 6: Sustrucción de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomastut Tut
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

