

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Centro el Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0590-43	FECHA:	martes 17 de diciembre de 2024



Foto # 1: Sustrucción de canales.



Foto# 2: Sustrucción de canales.



Foto # 3: Sustrucción de balcones.



Foto # 4: Sustrucción de balcones.



Foto # 5: Instalación de baños.



Foto # 6: Instalación de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomas TTT TTT

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Centro el Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0590-43	FECHA:	martes 17 de diciembre de 2024




Foto # 1: Sustitución e instalación de tinacos.



Foto # 2: Caja de lodos y líquidos.



Foto # 3: Sustitución e instalación de piso ceramico, aula 1



Foto # 4: Sustitución e instalación de piso ceramico, aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomas Tut Tut

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

