

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Chirrixpec sacranix II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-0608-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: Así luce la sustitucion de las paredes de aula.



Foto2: Terminada la sustitucion de paredes de aula.



Foto 3: Así luce la sustitucion del techo de aulas .



Foto 4: sustitucion de pared y techo.



Foto 5. Así luce la sustitucion y mejoramiento de techo y pared de aula.



Foto 6: así luce el entortado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar David Mo'caal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

