



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0654-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa la colocación de la viga que cargará las costaneras de la estructura y la cubierta de láminas.



Foto 2: El herrero está uniendo las costaneras que se utilizarán para la estructura de techo.



Foto 3: Se observa los agujeros en donde serán fundidas las columnas que sostendrán el portón, así mismo los agujeros en donde el albañil fundirá los tubos galvanizados.



Foto 4: Desde 2 ángulos se observa el avance del muro perimetral y la base del cerco perimetral.



Foto 5: Foto de avance en la sustitución de pared de los baños del centro educativo, así mismo de la colocación de sistema de tuberías, fosa séptica y el abastecimiento de la red de agua.



Foto 6: Soldadura para el tensado de la malla, para el cerco perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Cabnal Caal

MAURICIO CABNAL CAAL

Firma y sello del Presidente de la OPR



ALVARO ESTUARDO LAJ TEYUL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Entre Ríos Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0654-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Estirada y tensada de la malla en la circunvalación del área del centro educativo.



Foto 2: Instalación y colocación del portón de la entrada del centro de estudios.



Foto 3: Instalación de Puertas del aula, Dirección y los baños.



Foto 4: Limpieza y pintada de los muros interiores y exteriores del centro educativo.



Foto 5: Instalación y colocación de las ventanas del centro educativo.



Foto 6: Pintada y colocación de azulejos en los baños del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Cabnal Caal

MAURICIO CABNAL CAAL

Firma y sello del Presidente de la OPE



Alvaro Estuardo Laj Tezul

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

