



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	El Nuevo Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Nuevo Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0924-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Avance de repello de pared.



Foto 2: Avance de estructura metalica.



Foto 3: Avance de sustitucion de piso.





Foto 4: Avance de colocacion de laminas aluzinc.



Avance de colocacion de Ventanas.



Foto 6: Colocacion de puerta metalica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

