

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	El Nuevo Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Nuevo Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0924-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: REPELLO AL 100% FINALIZADO EN LA PARTE EXTERIOR



Foto 2: REPELLO FINALIZADO AL 100% EN INTERIOR DE ESCUELA.



Foto 3: COLOCACION DE PUERTA DE ESCUELA FINALIZADO



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS AL 100% FINALIZADOS



SUSTITUCION DE LAMINAS FINALIZADAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO RUSTICO (ENTORTADO) FINALIZADO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

