

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chiquiche Canahu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquiche Canahu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1123-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1. Sustitución cubiertas de láminas



Foto 2. Sustitución cubiertas de láminas



foto 3. desinstalacion de láminas.



foto 4. mantenimiento de estructura metalica.




foto 5.



foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chiquiche Canahu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquiche Canahu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1123-43	FECHA:	30/08/2024



foto 7



foto 8



foto.9



foto 10



foto 11



foto 12.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--