

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choval O.W.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1167-43	FECHA:	8/07/2024



INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN AULAS Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DEL TECHO DE LA COCINA.



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN AULAS, DIRECCIÓN Y COCINA.



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MANDERA POR METALICAS DE LA COCINA.



SUSTITUCIÓN DE PISO ENTORTADO POR PISO CERÁMICO EN AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR Y COCINA



SUSTITUCIÓN DE PISO ENTORTADO POR PISO CERÁMICO DEL CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

