



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTO TOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA AVENIDA 11-47. ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1518-42	FECHA:	AGOSTO 2024



Foto1: Rehabilitación de paredes (cocina)



Foto 2: Sustitucion de azulejos y chorros en lavamanos



Foto 3: Reparación de azulejos en muebles de cocina



Foto 4: Susutitucion de piso ceramico en cocina



Foto 5: Sustitución de piso ceramico en escenario (corredor)



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

