



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTO TOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA AVENIDA 11-47 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1518-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Canales y bajadas de agua sustituidos




Foto 2: Puerta de metal instalada




Foto 3: Paredes Rehabilitadas




Foto 4: Reparación de polleton (mueble de cocina)



Foto 5: Estructura de techo y cubierta de laminas remozadas



Foto 6: Sustitución de piso ceramico en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTO TOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTO TOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1518-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Chorro y Lavamanos remozados



Foto 8: azulejos rehabilitados



Foto 9: Cubierta de lamina de escenario (corredor)



Foto 10: canales de agua pluvial instalados




Foto 11: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 12: sustitución de piso ceramico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público