



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocutá La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1611-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Finalización del cambio de techo de tres aulas y la dirección de la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión juntamente con las vigas de metal.



Foto 2: Culminación del cambio de techo de la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión que incluye también las láminas del corredor de la misma. Asimismo colocación de un balcón en la ventana de la parte de atrás.



Foto 3: Colocación de balcones para darle seguridad a las ventanas de vidrio en la parte de atrás de la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión.



Foto 4: Finalización del cambio de la puerta de la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión.



Foto 5: Instalación de 2 puertas de metal a las 2 letrinas lavables de la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión que brindará mayor seguridad a los niños y niñas. Y colocación de los accesorios a los 2 sanitarios.



Foto 6: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial para abastecer la pila y el tinaco que ya se cuenta e instalación de un nuevo tinaco que abastecerá a las necesidades de consumo y limpieza a los estudiantes del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Pop

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

