

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6644-43	FECHA:	20-09-2,024



Foto 1: Medición de distancias de la colocación de las vigas (costaneras)



Foto 2: cuando esta colocada de costaneras de 2" x 6"



previo a la lijada y pintada de marcos de ventanas y divisiones



Foto 4: lijada y limpieza de joins



Foto 5: desmontaje de techos 1




Foto 6: Momento en que se estaba pintaba en exterior de las dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

