

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6644-43	FECHA:	20-09-2,024



Foto 1: Manera en que se quedó colocado costaneras y el techo (troquela) de 23 pies




Foto 2: Pintada de una aula




Foto 3: manera en que se quedó después de la pintada exterior y la estructura del techo




Foto 4: Manera en que se quedó la pintada de la pared(interior), la colocacion del tubo 1 1/2 x 1 y la pintada del joins y ventanas (interior)



Foto 5: La forma en que se quedó la parte de atrás de edificio escolar (aulas y bodega)




Foto 6: Forma en que se quedó en la parte del corredor y se ve el techo (troquela) de 16 pies y 21 pies

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público