

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | COBAN                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA COPAL AA LA ESPERANZA       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-7334-43               | FECHA:                         | viernes, 13 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Desmontaje de estructura de metal por deterioro y cubierta de lamina.



Foto 2: Montaje, instalación y suministro de estructura metalica y laminas troqueladas.



Foto 3: Aplicación a dos manos de pintura en interior del establecimiento.



Foto 4: Aplicación a dos manos de pintura en interior del establecimiento.



Foto 5: Aplicación a dos manos de pintura en interior del establecimiento.



Foto 6: Aplicación de dos manos de pintura en exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Caterina Domingo Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*M. A. Díaz*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

