



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREOMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9880-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Modulo 2: Avance en el levantado de tres hiladas de block a las aulas.



Foto 2: . Avance en la colocación de entechado (tres aulas, corredor, pasillo y cocina.)



Foto 3: Desinstalación de 2 ventanas de aulas si ventilación



Foto 4: Techado aún sin canales, avance en colocación de costaneras



Foto 5: Modulo 5: Ventanas de madera en remodelación por deterioro.



Foto 6: Modulo 6: La puerta y la pared de cocina frontal en remodelación por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

miriam maricel gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

