



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ VERAPAZ         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAGUNETA SECTOR II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 02 0014 43               | FECHA:                         | MAYO DE 2024               |



Foto1: Cocina en mal estado



Foto 2: Lavadero en mal estado



Foto 3: Tuberías de agua pluvial en mal estado



Foto 4: Canales en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

