

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0164-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 1. AULA, SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR BLOCK



Foto 2: MODULO 1. INSTALACION DE PISO CERAMICO EN EL AULA.




Foto 3: MODULO 1. STITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL CON CHAPA E INSTALACION DE VENTANA DE METAL CON VIDRIO.



Foto 4: MODULO. REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTON.



Foto 6: MODULO 1. CONSTRUCCION DE RAMPA Y GRADAS ENTRADA PRINCIPAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0164-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 1. MANTENIMIENTO DE VENTANALES DE METAL



Foto 2: MODULO 1. INSTALACION DE VIDRIOS



Foto 3: MODULO 1. REPELLO, CERNIDO DE MURO DE AULA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: MODULO 1. INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN LAPARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA.



Foto 5: MODULO 1. INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL



Foto 6: MODULO 2. REPELLO Y CERNIDO DE MURO DE CONTENCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0164-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 3. COLUMNA PARA TINACO.



Foto 2: MODULO 3. BASE DEL TINACO




Foto 3: MODULO 3. CONSTRUCCION DE ESTUFA RURAL E INSTALACION DE AZULEJO.




Foto 4: MODULO 3. INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA DE MENTAL EN COCINA.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

