

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                          |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ VERAPAZ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-02-0164-43                            | FECHA:                         | 17/06/2024                       |




Foto1: MODULO 1. SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR BLOCK APLICACIÓN DE PINTURA , SUSTITUCION DE PUERTA Y VENTANA DE MADERA POR METAL.



Foto 2: MODULO 1. INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA ENFRETE DE SEXTO GRADO.




Foto 3 :MODULO 1 REPARACION DE PLANCA DE CONCRETO DE PATIO.




Foto 4: MODULO 1. CONSTRUCCION DE RAMPA Y GRADAS




Foto 5: MODULO 1. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PLANCHA DE METAL A PORTON DE SALIDA DE LADO DE ARRIBA.




Foto 6: CAMBIO DE UBICACIÓN , MANTENIMIENTO DEL PORTON E INSTALACION DE CHAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                          |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ VERAPAZ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-02-0164-43                            | FECHA:                         | 17/06/2024                       |




Foto 1: MANTENIMIENTO DEL PORTON



Foto 2: MODULO 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BALCONES



Foto 3: MODULO 1. MANTENIMIENTO DE VENTANALES E INSTALACION DE VIDRIOS.




Foto 4: MODULO 1. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




Foto 5: MODULO 2. REPELLO EN MURO DE CONTENCIÓN EN EXTERIOR E INTERIOR.




Foto 6: REPELLO, CERNIDO DE MURO DE AULA INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                          |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ VERAPAZ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACAMAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ACAMAL, SANTA CRUZ VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-02-0164-43                            | FECHA:                         | 17/06/2024                       |



Foto 1: MODULO 2. INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS AULAS



Foto 2 MODULO 1. INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL ENFRENTA DE LA ESCUELA



Foto 3: INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL



Foto 4: MODULO 3. BASE PARA TINACO




Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA POR METAL Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COCINA.




Foto 6: MODULO 3. CONSTRUCCION E INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

