



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO PANEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0165-43	FECHA:	*/05/2024



Foto 1: CORREDOR PATIO DEL AULA DETERIORO EN LA TORTA DE CEMENTO



Foto 2: CORREDOR COCINA DETERIORO EN LA TORTA DE CEMENTO



Foto 3: LAS BANQUETAS SE ESTAN PARTIENDO



Foto 4: BANQUETA RAJADA



Foto 5: BODEGA PROVISIONAL



Foto 6: APROVECHAMOS LA CARA DEL MURO PERIMETRAL PARA CONTAR CON DICHA PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO PANEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0165-43	FECHA:	*/05/2024



Foto 7: LA BODEGA EXISTENTE, EL MURO SE ESTA DERRUMBANDO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

