



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PANCOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0013-43	FECHA:	07/08/2024



FOTO 7: Durante el proceso de trabajos del perímetro de colocación de malla



Foto 8: Durante el proceso de pintura y rotulación del establecimiento



FOTO 7: Durante el proceso de trabajos del perímetro de colocación de malla



FOTO 7: Durante el proceso de trabajos del perímetro de colocación de malla



Durante el proceso de trabajo de colocación de barandales, frente al corredor de la escuela



FOTO 7: Durante el proceso de trabajos del perímetro de colocación de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

