



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE MADERA A BLOCK



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 7: MEJORAMIENTO DE PORTON DE MADERA Y MALLA POR METAL



Foto 8: MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

