



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE MADERA A BLOCK



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS




Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PAMPULUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0038-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PORTON DE MADERA Y MALLA POR METAL



Foto 8: MEJORAMIENTO TECHADO DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

