



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0073-43	FECHA:	



Foto1: Aplicación de pintura interiores



Foto 2: Restauración de logos parte de enfrente




Foto 3:



Foto 4:



Foto 5: Renidelación cocina



Foto 6: Cambio de techo de salón escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0073-43	FECHA:	



Foto 7: Aplicación de pintura exterior



Foto 8: Remodelación ventanas



Foto 9: Cambio de techo dañado



Foto 10: Reforzamiento de capas de cemento para cubrir agujeros.



Foto 11: Pintando señalizaciones



Foto 12: Remodelación salón escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

