

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NISNIC, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0180-41	FECHA:	JULIO Y AGOSTO 2024



Foto1: CAMBIO DE LAMINAS



Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: PINTURA DE PORTÓN Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NISNIC, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0180-41	FECHA:	JULIO Y AGOSTO 2024



Foto7: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 8: PINTURA DE MUROS INTERIORES




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN SALÓN




Foto 11: REPARACIÓN DE FLIPONES DEL MURO PERIMETRAL



Foto 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

