

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada en ambiente de cocina para mejorar las condiciones de dicho ambiente.



Foto 2: Instalación de estructura de metal con sus respectivo sistema electrico mejorado y alumbrado.



Foto 4: Mejoramiento de cubierta de lámina (techo) y estructura metalica area de cocina.



Foto 4: Elaboración de polleton con sus respectivas parrillas metalicas.



Foto 5: Instalación de lámina troquelada con sus respectivos capotes y elementos de fijación (aula).



Foto 6: Instalación de cubierta de lamina troquelada(aula) para mejorar las condiciones del ambiente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Instalacion de canal metalico con sus respectivos elementos de soporte (pescantes).



Foto 8: Instalacion de puerta metalica con area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CBR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

