



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (áreas de bodega, aulas y cocina)



Foto 2: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 en aulas.



Foto 3: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 en aulas.



Foto 4: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 en cocina.



Foto 5: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 en cocina para mejorar el ambiente.



Foto 6: Finalización del mejoramiento del canal metálico y soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM ALDEA AQUIL GRANDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Finalización del mejoramiento del sistema eléctrico en dirección. Instalación de tablero de flípon.



Foto 8: Finalización del sistema eléctrico en dirección, incluyendo foco led, el cual quedó con mejor iluminación.



Foto 9: Finalización del mejoramiento del sistema eléctrico principal en aulas.



Foto 10: Finalización del mejoramiento del sistema eléctrico en aulas incluyendo una mejor iluminación.




Foto 11: Finalización del mejoramiento del sistema eléctrico principal en aulas, mejorando la iluminación.



Foto 12: Finalización del mejoramiento del sistema eléctrico en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 13: Finalización del mejoramiento del canal metálico y soporte.



Foto 14: Finalización de sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueles aluzinc calibre 26 del área de aulas, bodega y cocina para mejorar el ambiente de la comunidad educativa.



Foto 15: Finalización de sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueles aluzinc calibre 26 en el modulo que se priorizo como el mejoramiento de canal metálico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

