

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0224-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 DE JUNIO DE 2024

 Foto1: . MADULO PATIO: ENTORTADO DE CONCRETO	 Foto 2: MODULO LAVAMANOS: COLOCACION DE LAVAMANOS
 Foto 3: MODULO BAÑOS: COLOCACION DE SANITARIOS	 Foto 4: MODULO CISTERNA DE AGUA: MEJORAMIENTO PARA BASE DE CISTERNAS
Foto 5:	Foto 6:

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Escolar



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0224-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto1: . MADULO COCINA: COLOCACION DE PISO CERAMICO Y REPELLO



Foto 2: MODULO AULA: COLOCACIONDE PISO CERAMICO



Foto 3: MODULO AULA: ESTRUCTURA Y TECHADO



Foto 4: MODULO BAÑOS: COMBIO DE PUERTAS



Foto 5: MODULO LAVAMANOS: CONSTRUCCION PARA LAVAMANOS



Foto 6: MADULO AULA: COLOCACIONDE PESCANTES Y CANALES

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

