

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1498-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Fabricacion e instalacion de balcones de metal



Foto 2: Instalacion de piso ceramico en el aula.



Foto 3: Cernido de paredes con monocapa interior y exterior del aula.



Foto 4: Construccion de pared formal de block baño e instalacion de letrinas.



Foto 5: Mejoramiento de polleton e instalacion de plancha.



Instalacion, puerta, ventana, piso ceramico, techado corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico