

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1498-43	FECHA:	17/12/2024



Foto1: Fabricacion e instalacion de balcones de metal



Foto 2: Instalacion de piso ceramico en el aula.



Foto 3: Cernido de paredes con monocapa interior y exterior del aula.



Foto 4: Construccion formal de block servicios sanitarios(baños).




Foto 5: Mejoramiento de polleton e instalacion de plancha.



Instalacion, puerta, ventana, piso ceramico, techado corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---