

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                                 | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTOBAL VERAPAZ                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUV RENE ALBERTO CARDOZA BARAH | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 AVENIDA 7-03 ZONA 3 BARRIO SAN CRISTOBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-1573-42                                | FECHA:                         | 22 de julio a 18 de octubre 2024           |



Foto1: Cambio de cubierta de lamina modulo 2



Foto 2: Reparacion de repello y cernido aulas de parvulos



Foto 3: Sustitucion de ventanas y balcones de estructura de metal modulo 2



Foto 4: Reparacion de repello exterior modulo aulas de parvulos




Foto 5: Cambio de cubierta de lamina modulo de sanitarios alumnos.



Foto 6: Mantenimiento de soporte de estructura de metal modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

