



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	11/22/2024



Foto1: Sustitucion de lamina de baja calidad, por lamina troquelada aluzinc, AULA 2 DE PREPRIMARIA



Foto 2: Sustitucion de lamina de baja calidad, por lamina troquelada aluzinc, AULA 1 DE PREPRIMARIA



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal, Tubo cuadrado 4x4, chapa 14, AULA 2 DE PREPRIMARIA



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, costanera 2x4, chapa 16, AULA 1 DE PREPRIMARIA



Foto 5: Sustitución e instalacion de puerta de madera por metal, 2.10 x 1 m.



Foto 6: Sustitución e instalacion de puerta de madera por metal, 2.10 x 1 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	11/22/2024



Foto 7: Sustitución e instalacion de ventanas de madera por metal mas vidrio 2.4 x 1.6 METROS , grosor de vidrio 5mm



Foto 8: Sustitución e instalacion de ventanas de madera por metal mas vidrio 2.4 x 1.6 METROS , grosor de vidrio 5mm



Foto 9: Instalacion de balcones de 2.10 x 1.10 METROS



Foto 10: Cambio de Sistema eléctrico, sustitucion de caja de registro de flipones monofasico y tomacorrientes





Foto 11: Cambio de sistema eléctrico, sustitucion de interruptores y poliducto.



Foto 12: Cambio de sistema eléctrico, sustitucion de cableado electrico y plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL	Aldea Chituj
ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	11/22/2024



Foto13: Ampliacion y acondicionamiento de Cocina 4x4x3, exterior .



Foto14: Ampliacion y acondicionamiento de Cocina 4x4x3, interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	12/1/2024



Foto 1. Colocacion de piso de cocina y mesa de concreto



Foto 2. Colocacion de venta de metal



Foto 3. Instalacion de puerta de metal



Foto 4. sustitucion de chapas



Foto 5. Sustitucion de vidrios de ventana



Foto 6. Pintura para el edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

