

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aquil Pequeño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto1: Se observa el cambio de piso de concreto a piso cerámico.



Foto 2: Se observa la instalación de una pila de concreto.



Foto 3: Se observa la instalación de una cisterna de 1,200 litros.




Foto 4: Se observa la aplicación de la nueva pintura en el muro perimetral.



Foto 5: Se observa el interior de una de las aulas con la aplicación de pintura.



Foto 6: Se observa el remozamiento en el muro de contención y perimetral exterior, así mismo el remozamiento en el portón de acceso principal.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

